



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, Tacaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0120-45	FECHA:	25/05/2024



Foto 1: Se puede observar que en este momento empezán a desmontar la lamina existente



Foto 2: Se puede observar que en este momento empezán a desmontar la lamina existente



Foto 3: Se puede observar que en este momento empezán a desmontar la lamina existente



Foto 6: Se puede observar que se esta pintando la estructura existente.




Foto 5: Se puede observar que ya se empezo a montar la lamina troquelada.



Foto 6: Instalacion de canales y bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

