



Ministerio de Educación
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cabecera Municipal Tacana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-07-0120-45	FECHA	27/05/2024



Foto 1: Finalización de instalación lamina troquelada.



Foto 2: Finalización de instalación lamina troquelada.



Foto 3: Finalización de instalación lamina troquelada.



Foto 4: Finalización de la de la pintura sobre estructura existente.



Foto 5: Finalización de instalación lamina troquelada y bajadas de agua.



Foto 6: Finalización de canal colonial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

