



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0132-42	FECHA:	07/05/2024



Foto 1: En la foto se observa la parte de enfrente del Centro Educativo.



Foto 2: En la Foto se observa la circulación que será sustituida por el nuevo muro de 63 metros cuadrados.



Foto 3: En la foto se observa la parte de atrás de la escuela, donde se sustituirá el muro perimetral



Foto 4: En la foto se observa una parte del muro perimetral a sustituir



Foto 5: En la foto se observa una parte del muro perimetral a sustituir



Foto 6: En la foto se observa una parte del muro perimetral a sustituir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

