

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacanà
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA AURORA ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0328-42	FECHA:	26/04/2024



Foto 1: Escavación



Foto 2: Fundición



Foto 3: Muro en proceso



Foto 4: Terminación Muro




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

