



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOOP ANEXA A. ECUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA AURORA ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0328-42	FECHA:	29/05/2024



Foto 1: Colocacion, tubo, malla.



Foto 2: Terminación Maya



Foto 3: Proceso portón



Foto 4: Terminación portón




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

