

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN ANTONIO LA LAGUNA, ALDEA TUICOCHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0331-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Piso en mal estado



Foto 2: Cambio de piso a cerámica



Foto 3: Reparación de sanitarios



Foto 4: Romodelación de servicios sanitarios




Foto 5: Reparación de tasas sanitarias.



Foto 6: Reparación de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público