

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta 5 de Mayo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Shacoc El Progreso, Aldea Sajquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0335-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Avance de la sustitución de piso de torta de concreto de 8 cm de espesor



Foto 2: Avance de la sustitución de piso de torta de concreto de 8 cm de espesor



Foto 3: Avance de sustitución de Deposito



Foto 4: Avance de Sustitucion de Inodoro



Foto 5: Avance de la sustitucion de piso de torta de concreto de 8 cm de espesor



Foto 6: Avance de la sustitucion de piso de torta de concreto de 8 cm de espesor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así mismo se agregan al número de hojas.

Eduar

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

