



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                       |                                |                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                            | MUNICIPIO:                     | Tacaná                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta 5 de Mayo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Shacoc El Progreso, Aldea Sajquim |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-0335-43                         | FECHA:                         | 17/06/2024                               |



Foto 1: Finalización de la sustitución de piso de torta de concreto de 8 cm de espesor




Foto 2: Finalización de la sustitución de piso de torta de concreto de 8 cm de espesor



Foto 3: Finalización de sustitución inodoro



Foto 4: Finalización de instalación de depósito de agua



Foto 5: Finalización de la sustitución de piso de torta de concreto de 8 cm de espesor



Foto 6: Finalización de la sustitución de piso de torta de concreto de 8 cm de espesor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, por actuar en el número de hojas.

*Estron...*

Firma y sello del Presidente de



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

