

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tojchoc Chiquito, Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0337-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Sustrucción de soporte de madera por metal



Foto 5: Sustrucción de canal de pvc



Foto 6: Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B. M. M.

Firma y sello del Presidente



A. A. S.

Firma y Sello Director

