

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuichapsé, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0340-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: En la foto se puede observar la reparación de la cuneta.



Foto 2: Se observa el aula del módulo No.2. la sustitución de lámina.



Foto 3: En la foto se observa la cuneta la reparación de la cuneta.



Foto 4: Se observa otras partes de la reparación de la cuneta.



Foto 5: En la foto se observa la reparación del muro perimetral.



Foto 6: En la foto se observa la sustitución de la plancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPR

Firma y sello del Presidente de la OPR ALDEA CUNLAJ



Firma del Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

