

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuichapsé, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0340-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: En la foto se puede observar al costado de la escuela



Foto 2: Se observa el aula del módulo No.2. que fue sustituida la lámina.



Foto 3: En la foto se observa la cuneta ya reparada de concreto.



Foto 4: Se observa otras partes de la cuneta ya reparada.



Foto 5: En la foto se observa el muro perimetral que se reparó.



Foto 6: En la foto se observa la plancha que se sustituyó.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---