



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuisajchish Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1207-0346-43	FECHA:	3/07/2024



Foto1: Sustitucion de lamina.



Foto 2: Sustitucion de lamina



Foto 3: Sustitucion de plancha



Foto 4: Pintura exterior edificio



Foto 5: Pintura edificio parte interior



Foto 6: Reparacion de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuisajchish Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1207-0346-43	FECHA:	3/07/2024



Foto1: Sustitucion de lamina.



Foto 2: Sustitucion de lamina



Foto 3: Sustitucion de plancha



Foto 4: Pintura exterior edificio



Foto 5: Pintura edificio parte interior



Foto 6: Reparacion de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

