



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuisajchish Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1207-0346-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Bajante de agua pluvial y sustición de lamina a rotoplas.



Foto 2: Sustitución de planchas.



Foto 3: Pintura exterior.



Foto 4: Piso ceramico a los sanitarios.



Foto 5: Sustitución de lamina.



Foto 6: Pintura interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuisajchish Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1207-0346-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Bajante de agua pluvial y sustición de lamina a rotoplas.



Foto 2: Sustitución de planchas.




Foto 3: Pintura exteriór.



Foto 4: Piso ceramico a los sanitarios.



Foto 5: Sustitución de lamina.



Foto 6: Pintura interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

