



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cheguaté, aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0354-43	FECHA:	26/05/2024



Foto1: Pintura de las aulas



Foto 2: cambio de vidrios, por falta de buena seguridad



Foto 3: Cambiando techo en mal estado, Se filtra agua en todo el invierno



Foto 4: Reparación de la plancha, pollo en mal estado,



Foto 5: pintura de la escuela en diferentes ambientes



Foto 6. Colocando bomba de agua, en pozo escolar, para beneficio de los niños y niñas del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

VICTOR GALAN V

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

