



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Tacanã
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón Cheguaté, aldea Chequin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-07-0354-43	FECHA	26/05/2024



Foto1: Pintura de las aulas y edificio TERMINADO.



Foto 2: Canales y bajadas de agua terminado



Foto 3: Teecho de la cocina ya terminado donde el agua se filtraba en la lamina en todo el invierno



Foto 4: Reparación de la plancha ya terminada



Foto 5: pintura de la Identificación de la escuela.



Foto 6. Colocando bomba de agua, en pozo escolar, para beneficio de los niños y niñas del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Victor Salas V

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

