



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | TACANÁ                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Las Nubes, Aldea Chequín |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-0364-43               | FECHA:                         | 26/02/2024                      |



Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio




Sustitución de piso de torta de concreto




Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto




Mantenimiento a barandas de metal




Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

