

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chequín Chiquito, aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0369-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Se procede a levantar las costaneras y lamina vieja.



Foto 2: Sustitución de chapa y mejoramiento de puerta.



Foto 3: Identificación del establecimiento educativo.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Enequid Noto

Firma y sello del Presidente de la OPR



M. J. P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

