

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chequín Chiquito, aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0369-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Sustitución completa de las costaneras y lamina viejas por nuevas.



Foto 2: Finalización de sustitución de chapa y mejoramiento de puerta.



Foto 3: Identificación terminada del establecimiento educativo.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Exequiel Ato

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

