



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chajléu, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0372-43	FECHA:	06/05/2024



Foto1: Haciendo instalacion de vidrios y balcones



Foto 2: pintando puertas, balcones y porton.



Foto 3: Haciendo instalacion de energia electrica y parrilla para gradas



Foto 4: Haciendo los fogones



Foto 5: haciendo fogones



Foto 6: realizando repello en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amor Gmif

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

