



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chajléu, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0372-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Instalacion de energia electrica en seis aulas, baños y cocina



Foto 2: Instalacion de vidrios y balcones



Foto 3: gradas terminadas, puertas y portones pintados



Foto 4: sustitucion de pila



Foto 5: fogones terminados



Foto 6: repello terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amor G. Yumb

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

