



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacanà
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Pablo, aldea Toacá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0374-43	FECHA:	20 de mayo de 2024

LEVANTAMIENTO DE LAMINA EXISTENTE



Foto 1: levantamiento de lamina existente en modulo No. 1

LEVANTAMIENTO DE LAMINA EXISTENTE



Foto 2: levantamiento de lamina existente modulo No. 2

LEVANTAMIENTO DE LAMINA EXISTENTE



Foto 3: Estructura de edificio numero 2, listo para colocacion de lamina troquelada

REPELLO DE PAREDES



Foto 4: Repello de paredes en mal estado.

PINTURA DE PAREDES INTERIORES



Foto 5: pintando las paredes interiores del edificio escolar.

PINTURA DE PAREDES EXTERIORES



Foto 6: Pintura de paredes Exteriores del Edificio Escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

