



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacanã
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0385-43	FECHA:	19/07/2024



Foto1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada zinc calibre 26, aula 1, 2 y direccion con 180 m2



Foto 2: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada zinc calibre 26, aula 1 con 63 m2



Foto 3: sustitucion de inodoros por tazas lavables baños 1, 2 y 3 e instalacion de deposito de agua de 1000 lt



Foto 4: instalacion de lavatrastos e instalacion de deposito de agua de 1000 lt.



Foto 5: Sustitucioin de estructura de metal para lamina troquelada.



Foto 6: Sustitucion de elementos de fijacion para lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacanã
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0385-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 7: Sustitución de capote para lamina troquelada.



Foto 8: Sustitución de capote para lamina troquelada



Foto 9: Instalación de tinacos para depósito de agua exclusivo para cocina.



Foto 10: Sustitución de madera.

Foto 9:

Foto 10:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la A.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

