



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Tacaná                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón La Soledad, Aldea Las Majadas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-1182-43               | FECHA:                         | 27/11/2024                           |



Foto1: Desinstalación de soporte de techo de metal por oxidación en modulo 1



Foto 2: desinstalación de lámina oxidada y filtración de agua en modulo 1



Foto 3: desinstalación de inodoros por el mal estado




Foto 4: reparacion de torta de cemento, para la colocacion de ceramico en el area de sanitarios



Foto 5: desinstalación de canal y bajada de agua en el modulo 1



Foto 6: desinstalación del sistema eléctrico en modulo 1 y pintado en servios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo

