

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Soledad, Aldea Las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-1182-43	FECHA:	04/12/2024




Foto1: Sustitución de soporte de techo de metal por metal y en modulo 1

Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en modulo 1



Foto 3: Sustitución de tazas y piso de torta de cemento por ceramico en servicios sanitarios



Foto 4: Pintura de paredes exteriores e interiores modulo 1



Foto 5: Instalación de canal pvc y bajada de agua en el modulo 1



Foto 6: Sustitución del sistema eléctrico, y accesorios en modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo

