



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nueva Jerusalem, Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-1183-43	FECHA:	1/05/2024



Foto1: Inicio del Trabajo en el Aula 1 y 2



Foto 2: Inicio del Trabajo en el Aula 3 y 4



Foto 3: Colocacion de costaneras aulas 1 y 2



Foto 4: Colocacion de costanera y lamina aula 3 y 4



Foto 5: Colocacion de lamina en aula 5 y 6 y Direccion



Foto 6: Colocacion de lamina en aula 5 y 6 y direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

