

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Version 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Flor de Mayo Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-1184-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Cambio de Techo por Lamina Troquela Aluzinc Calibre 26



Foto 2: Cambio de Techo por Lamina Troquela Aluzinc Calibre 26



Foto 3: Sustitucion de Piso Ceramico



Foto 4: Sustitucion del Sistema Electrico



Foto 5: Sustitucion del Sistema Electrico



Foto 6: Sustitucion del Sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Flor de Mayo Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-1184-43	FECHA:	11/12/2024




Foto 7: Mantenimiento a Balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para anexar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Centro Educativo Público	 Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
--	--