

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Flor de Mayo Aldea Sanajaba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-1184-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: Cambio de Techo por Lamina Troquela Aluzinc Calibre 26 Modulo Primaria y Parvulos



Foto 2: Cambio de Techo por Lamina Troquelada Aluzinc Calibre 26 Modulo Cocina y Primaria



Foto 3: Sustitucion de Piso Ceramico en Cocina



Foto 4: Sustitucion del Sistema Electrico Modulo Primaria



Foto 5: Sustitucion del Sistema Electrico en Direccion



Foto 6: Sustitucion del Sistema Electrico Modulo de Primaria y Parvulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Comunidad

[Firma]



Firma y Sello Director de la Escuela Educativo Público