



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | TACANÁ                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN TOJOJ FLORIDA, ALDEA SUJCHAY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-07-2849-43               | FECHA:                         | 25/11/2024                          |



Foto 1: Desmontaje de lamina del modulo a sustituir.



Foto 2: Desmontaje de lamina y tendales de madera a sustituir.



Foto 3: Modulo sin lamina, listo para la sustitucion de lamina troquelada calibre 26 con estructura metalica.



Foto 4: Instalacion de Lamina al modulo con estructura metalica.



Foto 5: Sustitucion de la puerta de 1 sanitario .



Foto 6: Sustitucion de Barandales y pila 1 pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

