



Ministerio de Educación
PERU

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M LA LIBERTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUJCHAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-2850-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Sustrucción de canal de PVC, sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC y sustrucción de soporte o pescante de metal para canal



Foto 2: Sustrucción de lámina por lámina troquelada, sustrucción de capotes de lámina por lámina troquelada, sustrucción de elementos de fijación, sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de inodoro (6)



Foto 4: Sustrucción de mingitorio (1)



Foto 5: Sustrucción de grifos (4)



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia
ALDEA SUJCHAY
TACANÁ, SAN MARCOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ALDEA SUJCHAY
TACANÁ, SAN MARCOS