



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E. O. R. M. LA LIBERTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SUJCHAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-07-2850-43	FECHA	24/05/2024




Foto 7: Sustrucción de puertas



Foto 8: Fabricación e instalación de ventana balcón de metal



Foto 9: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GOBIERNO DEL PERÚ

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	TACANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E.O.R.M LA LIBERTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SUJCHAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-07-2850-43	FECHA	24/05/2024



Foto 1: Sustitución de canal de PVC, sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC y sustitución de soporte o pescante de metal para canal.



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada, sustitución de capotes de lámina por lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación, sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de inodoro (6)




Foto 4: Sustitución de mingitorio (1)



Foto 5: Sustitución de grifos (4)



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

