

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Esperanza, Aldea tuicoche, Tacana San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-2991-43	20/02/2024	



Foto 1:
Sustitucion de lamparas Tripold



Foto 2: Sustitucion de puertas de metal y ventanas de metal




Foto 3: Sustitucion de ventanas de madera por metal



Foto 4: sustitucion de ventanas mas vidrios



Foto 5: repello en muro



Foto 6: Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en internet.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Escuela Oficial Rural Mixta
CANTÓN ESPERANZA
CONSEJOS EDUCATIVOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NIVEL PRIMARIO
ALDEA TUICOCHÉ
TACANÁ, SAN MARCOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
CANTÓN ESPERANZA
CONSEJOS EDUCATIVOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NIVEL PRIMARIO
ALDEA TUICOCHÉ
TACANÁ, SAN MARCOS