

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón la Esperanza, Aldea Tuicoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-2991-43	FECHA	20/06/2024



Foto 1: Sustitución de láminas troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: sustitución de puertas




Foto 3: Sustitución de ventana de madera por metal




Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 5: Mejoramiento con repello al muro




Foto 6: Cambiop de lamina Troqueleada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo