

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan Grande, Aldea Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5424-43	FECHA:	2/26/2024



Foto1: Pintura de interior y exterior del edificio escolar



Foto 2: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 3: Repello en muro para evitar la humedad



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Sustitución de puerta de metal




Foto 6: Sustitución de techo de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público