

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Sibinal                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Cuevas del Platanillo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-08-0401-43               | FECHA:                         | 25/11/2024                      |



Foto1: realizando trabajos en el cambio del techo de las aulas de las dos escuelas.



Foto 2: personas realizando trabajos en cambio de estufa y cambiando techo de cocina



Foto 3: personas realizando trabajos de pintura en exterior e interior de la escuela



Foto 4: colocacion de porton y puertas de la dirección, puertas de la escuela



Foto 5: quitando las puertas de los servicios sanitarios



Foto 6: personas quitando el techo de la direccio y colocacion de lamparas led en las aulas y direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|