



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PIA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Santa Fe las Pilas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserio Santa Fe las Pilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-09-0001-43	FECHA	6/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26"



Foto 2: Sustrucción de camote de lamina paralamina troquelada




Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Pintura en muro interior y exterior




Foto 5: Instalación de unidades de luz




Foto 6: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente
JUNTA ESCOLAR
CASERIO SANTA FE LAS PILAS
MUNICIPIO DE TAJUMULCO, SAN MARCOS

Firma y Sello Director
DIRECCIÓN
CENTRO ESCOLAR P. CASERIO SANTA FE LAS PILAS
MUNICIPIO DE TAJUMULCO, SAN MARCOS