



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SANTA FE LAS PILAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA FE LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0001-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 7: Pintura en muros interiores (modulo 1 dirección, aula 1, 2, 3 y 4)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo	