

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Sustitución de accesorios interiores (cortina llave, tubo de abasto y tanque)

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISIMIENTO, ALDEA TOQUIAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0015-43	FECHA:	21/05/2024



Foto1: Sustitución de puerta



Foto 2: Mantenimiento de puerta



Foto 3: Sustitución de piso cerámico aula y dirección



Foto 4: Sustitución de paredes de lamina por block de dirección



Foto 5. mantenimiento de lamina (cepillado y pintado)



Foto 6: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

 Foto 7. Sustitución inodoro	 Foto 8. Pintura en muros exteriores e interiores
 Foto 9. Sustitución de canal de metal	 Foto 10: Sustitución de vidrios
 Foto 11: Mantenimiento de lámina	Empty space for additional photos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---