



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Nueva Victoria, Aldea Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Victoria, Aldea Pueblo Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0016-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustrucción de piso cerámico



Foto 3: Sustrucción de vidrios




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Sustrucción de barandas de metal de pasamanos.




Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.

Alicia M. R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

