



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA VICTORIA, ALDEA PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0016-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustitución de barandas de metal de pasamanos.



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

