



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA VICTORIA, ALDEA PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0016-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: Sustrucción de piso de torta de concreto (modulo de cocina)



Foto 2: Sustrucción de piso cerámico (modulo de aula)



Foto 3: Sustrucción de vidrios (modulo de aula)



Foto 4: Pintura en muros exteriores (modulo de aula)



Foto 5: Sustrucción de baranda de metal de pasamanos




Foto 6: Mantenimiento a estructura de (puertas) (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) (modulo de aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CMA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

