

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Linda Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Linda Vista, Santa Lucia Talux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0019-43	FECHA:	25/05/2024



Foto 1: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque), Sustrucción de tapadera sanitario



Foto 2: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 de aulas, Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada de aulas



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en cocina, Sustrucción de elementos de fijación en cocina. Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal en cocina



Foto 6: Sustrucción de muro perimetral de madera por block en cocina, Reparación de columnas de madera por concreto en cocina, Instalación de block en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guillermo Nupel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

