

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVO SUCHIATE, ALDEA TOTANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SUCHIATE, ALDEA TOTANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0020-43	FECHA:	27/09/2024



Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 5: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, pintado)



Foto 6: Sustrucción de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---