



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Vista Frontera	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Vista Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0024-43	FECHA:	23/02/2024




Foto1: Reparacion de planchas de concreto de patio




Foto 2: Reparacion de planchas de concreto de patio



Foto 3: Reparacion de planchas de concreto de patio



foto 4: Reparacion de planchas de concreto de patio




Foto 5: Reparacion de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rm Mm Rn Pm

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

