

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Nueva Colonia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Colonia, Aldea Pueblo Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0038-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 1: 22.1. Reparación de muro de contención



Foto 2: 15.1. Reparación de muro perimetral de block.



Foto 3: 21.1. Repello en muro



Foto 4: 7.2. Sustitución de canal de pvc



Foto 5: 5.5. Sustitución de vidrios



Foto 6: 10.2. Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

	
Foto 7: 4.3. Sustitución de puerta	Foto 8: 4.1. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo cepillado, aplicación de pintura)
	
Foto 9: 4.1. Mantenimiento PORTON (lijado, cambio de tubo, sujeciones, aplicación de pintura)	Foto 10: 5.6. Sustitución de balcones de metal
	
Foto 11: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores	Foto 12: 20.2. Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A. (Organización de Padres de Alumnos) 	Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--