

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea Nuevo Progreso	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0413-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Sustrucción de lamina por lámina troquelada calibre 26




Foto 2: Sustrucción de vidrios



Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico




Foto 5: Pintura de exteriores e interiores




Foto 6: Pintura de exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

