



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Luis Chesjane
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1209-0414-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Sustrucción de puertas en servicios sanitario



Foto 2: Sustrucción de vidrios



Foto 3: Sustrucción de láminas, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustrucción de puertas de aulas






Foto 5: Sustrucción de balcones de metal



Foto 6: Sustrucción de piso de serámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y sello del Director Centro Educativo
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Luis Chesjane
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1209-0414-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 7: Sustrucción de plafoneras




Foto 8: Sustrucción de focos ahorradores




Foto 9: Sustrucción de pila de cemento de dos labaderos



Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

