



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Media Cuesta, Tajumulco, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0428-43	FECHA:	3/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (aulas,dirección,cocina, bodega,corredor, baños)




Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico (3 aulas y corredor)



Foto 3: Sustrucción de puerta de metal, por puerta de metal. (4 Puertas de aulas)




Foto 4: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. en establecimiento



Foto 5: Sustrucción de piso torta de concreto por piso cerámico en aulas.



Foto: Sustrucción de costanera de metal, por de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

