



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MEDIA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0428-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina, troquelada aluzinc calibre 26 (aulas, direccion, cocina, bodega, comedor y baño)



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico (3 aulas y corredor)



Foto 3: Sustrucción de puertas de metal, por puerta de metal (5 puertas de metal)




Foto 4: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26, en establecimiento



Foto 5: Sustrucción de piso torta de concreto por piso ceramico en aulas




Foto 6: Sustrucción de costanera de metal por de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---