



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MEDIA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0428-43	FECHA:	31/10/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (aulas, dirección, cocina, bodega, corredor y baños)



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso ceramico (aulas y corredor)



Foto 3: Sustrucción de puertas de metal por puertas de metal (5 puertas de aulas)



Foto 4: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en establecimiento




Foto 5: Sustrucción de piso torta de concreto por piso ceramico en aulas



Foto 6: Sustrucción de costaneras de metal por de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público