

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | Tajumulco                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Tuixcún, Aldea Tocuto |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-09-0437-43 | FECHA:                         | 22/07/2024                    |



Foto 1: Mantenimiento de estufa rural en cocina



Foto 2: Sustitución de plancha de metal 3 hornillas



Foto 3: Mejoramiento de sistema eléctrico en aulas modulo 2



Foto 4: Mejoramiento de sistema eléctrico modulo 2 establecimiento



Foto 5: Reparación muro perimetral de block




Foto 6: Mantenimiento puerta de cocina escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Pamela Masaraya*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Lt. J. J. J.*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | Tajumulco                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Tuixcún, Aldea Tocuto |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-09-0437-43 | FECHA:                         | 22/07/2024                    |



Foto1: Pintura en muros interiores y exteriores en aulas escolares



Foto 2: pintura en muros interiores y exteriores aulas y cocina



Foto 3: Sustitución de piso torta de cemento por piso cerámico



Foto 4: Sustitución de piso torta de cemento por piso cerámico



Foto 5: Mantenimiento y pintura de puertas de modulo 1 de servicios sanitarios



Foto 6: Mantenimiento y pintura de puertas de modulo 1 de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ramón Macarigay*

Firma y sello del Presidente de la QPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

